

# märklin

---


z



***mini-club***

Modell der BR 24

**81841**



67011  
67020 + 67030  
67201  
67271

### Sicherheitshinweise

- **ACHTUNG!** Funktionsbedingte scharfe Kanten und Spitzen.
- Das verwendete Gleisanschlusskabel darf maximal 2 Meter lang sein.

### Safety Notes


- **WARNING!** Sharp edges and points required for operation.
- The wire used for feeder connections to the track may be a maximum of 2 meters / 78 inches long.


### Remarques importantes sur la sécurité

- **ATTENTION !** Pointes et bords coupants lors du fonctionnement du produit.
- Le câble de raccordement à la voie utilisé ne doit en aucun cas dépasser deux mètres.


### Veiligheidsvoorschriften



- **OPGEPAST!** Functionele scherpe kanten en punten.
- De gebruikte aansluitkabel mag maximaal 2 meter lang zijn.









- Nur sparsam ölen (max. 1 Tropfen). Zuviel Öl führt häufig zum Verschmieren der Kollektoren und damit zur Beschädigung des Ankers.
- Oil sparingly (max. 1 drop). Too much oil frequently causes the commutator to become dirty and thereby leads to damage to the armature.
- Lubrifiez en très petite quantité (1 goutte max.). Trop d'huile entraîne souvent l'encrassement du collecteur et à des dommages à l'induit.
- Slechts spaarzaam oliën (max. 1 druppel). Te veel olie leidt vaak tot versmeren van de collector en daarmee tot beschadiging van het anker.


















|    |                           |          |
|----|---------------------------|----------|
| 1  | Windleitbleche            | E259 532 |
| 2  | Puffer                    | E761 450 |
| 3  | Schraube                  | E755 200 |
| 4  | Beleuchtungseinheit       | 8 953    |
| 5  | Magnetsystem              | E207 650 |
| 6  | Anker                     | E209 454 |
| 7  | Bürstenfeder              | E604 122 |
| 8  | Federn                    | E184 937 |
| 9  | Radsatz                   | E215 721 |
| 10 | Kupplung                  | E166 264 |
| 11 | Leiterpl. Entstörkondens. | E177 372 |
| 12 | Schraube                  | E785 550 |
| 13 | Zwischenradsatz           | E260 640 |
| 14 | Laufgestell               | E261 740 |

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.

Due to different legal requirements regarding electro-magnetic compatibility, this item may be used in the USA only after separate certification for FCC compliance and an adjustment if necessary.

Use in the USA without this certification is not permitted and absolves us of any liability. If you should want such certification to be done, please contact us – also due to the additional costs incurred for this.



Gebr. Märklin & Cie. GmbH  
Stuttgarter Str. 55 - 57  
73033 Göppingen  
Germany  
[www.maerklin.com](http://www.maerklin.com)

  
[www.maerklin.com/en/imprint.html](http://www.maerklin.com/en/imprint.html)

257841/0615/Sm1Ef  
Änderungen vorbehalten  
© Gebr. Märklin & Cie. GmbH