

! Wichtiger Hinweis

Die Kupplungen **E123 570 und E123 571** dürfen nur beim Triebwagen 37422 zur Reparatur verwendet werden.

Defekte Kupplungen des Triebwagens 37421 können nur im Märklin Reparaturservice repariert werden. Bei Verwendung der Kupplungen **E123 570 und E123 571 besteht Kurzschlussgefahr**. Dies führt zur Zerstörung des Decoders.

! Important Notes

The **E123 570 and E123 571** couplers may only be used on the 37422 powered rail car for a repair.

Defective couplers on the 37421 powered rail car can only be repaired by the Märklin repair department. There is a danger of a **short circuit if the E123 570 and E123 571 couplers** are used. This will lead to the destruction of the decoder.

! Information importante

Les attelages **E123 570 et E123 571** doivent être utilisés uniquement pour réparer l'automotrice réf. 37422.

Des attelages défectueux de l'automotrice réf. 37421 peuvent être réparés uniquement par le service de réparation Märklin. En cas d'utilisation des attelages **E123 570 et E123 571, risque de court-circuit** fatal pour le décodeur.

! Belangrijke aanwijzing

De koppelingen **E123 570 en E123 571** mogen alleen voor reparatie van het treinstel 37422 gebruikt worden.

Defecte koppelingen van het treinstel 37421 kunnen alleen in het Märklin Service Centrum hersteld worden. Bij het gebruik van de **koppelingen E123 570 en E123 571 voor de 37421 ontstaat kortsluiting**, met als gevolg een defecte decoder.